



## ORDINE DI ACQUISTO N. G00589

*Metaponto*, 11 ottobre 2021

Spett.le	Officina D'Agostino Simone Via Luigi Ciminelli, 52 85034 Francavilla in Sinni <b>P.IVA:</b> 01541990766	Tel: 3206007037 Email: dagostino.assu@gmail.com
----------	--	--

<b>OGGETTO:</b>	Riparazione autovettura Fiat Panda targata BD118SP in dotazione all'AASD Pollino targata BD118SP	<b>DATA CONSEGNA:</b> 15/10/2021	<b>SPEDIZIONE:</b> Ritiro vostra officina
-----------------	--	-------------------------------------	--

<b>DESTINAZIONE</b>	ALSIA- AASD Pollino – C.da piano incoronata 85048 Rotonda (PZ).	<b>Codice univoco ufficio:</b> <b><u>03LR1I</u></b>
<b>FATTURAZIONE</b>	ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - via Annunziatella 64 - 75100 MATERA (MT) - P. IVA 00627370778	<b>PAGAMENTO:</b> _____
<b>RIFERIMENTI INTERNI</b>	Sarubbi Antonio Domenico - e-mail: domenico.sarubbi@alsia.it - Tel.: 0973422352 Domenico Cerbino - e-mail: domenico.cerbino@alsia.it - Tel.:0835244575	<b>RIFERIMENTO OFFERTA:</b> prot. Del 28/09/2021

<b>Determina n.</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
2021/20RS/00466	ZBC333612C	_____	U00916	€ 720,00

Descrizione	Codice prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
Riparazione autovettura Fiat Panda targata BD118SP					€ 590,16
<b>Vedi capitolato allegato</b>					

<b>Imponibile</b>	€ 590,16
<b>IVA</b>	€ 129,84

<b>Distinti saluti</b>	Il Dirigente Area Ricerca e Servizi Avanzati dott. Francesco Cellini
<b>Visti</b>	Vi preghiamo confermarci il presente ordinativo apponendo allo stesso firma elettronica del Vostro legale rappresentante e inviandolo all'indirizzo email sopra indicato. Si ricorda di inserire il numero dell'ordine, CIG e CUP in tutte le fatture e nella corrispondenza correlata. <b>N.B. ALSIA è soggetta allo SPLIT-PAYMENT</b>
N.B. le fatture senza CIG e CUP (ove Presente) inseriti negli appositi campi saranno rigettate, come da decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 allegato al presente ordine.	

## Capitolato

La fornitura di cui sopra deve essere come di seguito specificato:

Sostituzione dei seguenti materiali:

pompa acqua, termostato, sistemazione collettore di aspirazione, serie smeriglio, bulloni testata, cavi candele, vaschetta acqua, kit distribuzione, olio motore, filtro olio, antigelo rettifica testa e lavoro, lavoro per sistemazione collettore di aspirazione;